baugrund süd weishaupt gruppe Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach	Erkundung PV Dirlewang Alesrain (Teilfäche 1) 87742 Dirlewang	AZ 24 05 089 Anlage Nr. 2.1

Darstellung Rammkernsondierungen

Maßstab d.H. 1:25, Maßstab d. L. unmaßstäblich

RKS 1/24



Mutterboden, Schluff
sandig, schwach humos, braun, weich, erdfeucht — OU/OT

Verwitterungsdecke, Schluff
sandig, schwach tonig, hellbraun, weich, erdfeucht — UM/TM

Obere Süßwassermolasse, Schluff
tonig, schwach sandig, grau bis braun, weich bis steif, erdfeucht — TA

Obere Süßwassermolasse, Schluff
tonig, schwach sandig, grau bis braun, weich bis steif, erdfeucht — UA/TA

Kein GW/SW angetroffen. (Stand: 15.10.2024)

RKS 2/24



Mutterboden, Schluff
schwach tonig, schwach sandig, schwach humos, Grasnarbe, braun, weich, erdfeucht — OU/OT

Verwitterungsdecke, Schluff
sandig, kiesig, hellbraun, weich, erdfeucht — UL/UM

Obere Süßwassermolasse, Schluff
sandig, braun, weich bis steif, erdfeucht — UM/UA

Kein GW/SW angetroffen. (Stand: 15.10.2024)

RKS 3/24



Mutterboden, Schluff
sandig, tonig, schwach humos, Grasnarbe, braun, weich, erdfeucht — OU/OT

Verwitterungsdecke, Schluff
tonig, sandig, hellbraun, weich, erdfeucht — UM/TM

Obere Süßwassermolasse, Fein- bis Grobkies
sandig, schluffig, grau bis braun, mitteldicht bis dicht, erdfeucht — GU*

Kein GW/SW angetroffen. (Stand: 15.10.2024)

Legende

- Mu — Mutterboden
- Verwitterungsdecke
- Obere Süßwassermolasse

Anm.: Die Aufschlüsse und die Schichtenabfolge stellen punktuelle Untersuchungen dar.