baugrund süd weishaupt gruppe Zeppelinstraße 10 88410 Bad Wurzach	Erkundung PV Dirlewang Alesrain (Teilfäche 2) 87742 Dirlewang	AZ 24 05 089 Anlage Nr. 2.2

Darstellung Rammkernsondierungen

Maßstab d.H. 1:25, Maßstab d. L. unmaßstäblich

RKS 4/24



Mutterboden, Schluff
sandig, tonig, schwach humos, Pflanzenreste, braun, weich, erdfeucht — OU/OT

Verwitterungsdecke, Schluff
sandig, hellbraun, weich, erdfeucht — UM/UA

Obere Süßwassermolasse, Schluff
tonig, grau, weich bis steif, trocken — UM/TM

Kein GW/SW angetroffen. (Stand: 16.10.2024)

RKS 5/24



Mutterbode, Schluff
sandig, tonig, schwach humos, Grasnarbe, braun, weich, erdfeucht — OU/OT

Verwitterungsdecke, Schluff
sandig, hellbraun, weich, erdfeucht — UL/UM

Obere Süßwassermolasse, Schluff
stark sandig, grau, weich bis steif, erdfeucht — UL/UM

Obere Süßwassermolasse, Schluff
stark sandig, tonig, grau, weich bis steif, erdfeucht — TM

Kein GW/SW angetroffen. (Stand: 16.10.2024)

RKS 6/24



Mutterboden, Schluff
tonig, schwach sandig, schwach humos, Pflanzenreste, braun, weich, erdfeucht — OU/OT

Verwitterungsdecke, Schluff
sandig, hellbraun, weich, erdfeucht — UL/UM

Obere Süßwassermolasse, Schluff
tonig, braun bis grau, weich bis steif, erdfeucht — UM/TM

Obere Süßwassermolasse, Schluff
stark tonig, sandig, braun bis grau, weich bis steif, trocken — UM/TM

Obere Süßwassermolasse, Schluff
tonig, sandig, grau, weich bis steif, trocken — UM/TM

Kein GW/SW angetroffen. (Stand: 16.10.2024)

RKS 7/24



Mutterboden, Schluff
sandig, schwach tonig, schwach humos, Grasnarbe, braun, weich, erdfeucht — OU/OT

Verwitterungsdecke, Schluff
sandig, hellbraun, steif, erdfeucht — TA

Obere Süßwassermolasse, Schluff
stark tonig, sandig, braun, weich bis steif, erdfeucht — UM/TM

Kein GW/SW angetroffen. (Stand: 16.10.2024)

Legende

- Mu — Mutterboden
- Verwitterungsdecke
- Obere Süßwassermolasse

Anm.: Die Aufschlüsse und die Schichtenabfolge stellen punktuelle Untersuchungen dar.